

Reparieren herauszogener Gewindemuffen bei Zugadapterset Art. 62100

1. Originalmuffe komplett entfernen



2. Loch aufbohren (10mm)
3. RAMPA-Muffe Typ-SK (Rampa Art. 010610) einschrauben

Ergebnis:

Es ist nicht mehr möglich den neuen Gewindeinsatz heraus zu ziehen.