


- 1. Reinigen Sie die Scheibe gründlich.**
- 2. Inspizieren Sie den Steinschlag genau.**
- 3. Öffnen Sie den Steinschlag mit der Nadel sodass Reparaturharz eingebracht werden kann. Reinigen Sie die Reparaturstelle dann mit einem sauberen Tuch. Achtung: Den Steinschlag niemals mit Druckluft ausblasen !**



- 4. Der Spiegel wird von innen angebracht sodass man den Steinschlag von außen gut sehen kann.**
- 5. Die Arbeitsbrücke mit Injektor fest an drücken und genau auf die Beschädigung ausrichten .**
- 6. Den Injektor festdrehen bis die Gummidichtung perfekt abdichtet.**
- 7. 0,1-0,2ml Füllharz in den Injektor einfüllen.**



8. Injektor und Pumpe mit Hilfe der Schnellkupplung verbinden.

9. Nun können Sie die Pumpe am vorderen beweglichen Ring auf Unterdruck stellen und durch pumpen den maximalen Unterdruck erzeugen, legen Sie die Pumpe nun beiseite.



- 10. Nach 12 Minuten Wartezeit wird die Pumpe nun auf Überdruck gestellt . Geben Sie nun 1-2 Bar Überdruck auf den Injektor, Sie sehen wie sich der Steinschlag mit Harz füllt.**
- 11. Nach 2 Minuten Wartezeit prüfen Sie ob sich bereits der kleinste Riss mit Harz gefüllt hat, sollte das nicht der Fall sein können Sie die Scheibe von innen mit einem Heißluftgebläse auf ca. 70-80 Grad erwärmen und etwas an der Scheibe drücken und klopfen. Dieser Vorgang hilft um das Harz in die kleinsten Ecken zu bringen. Lassen Sie das ganze nun unter Druck 15 Minuten ruhen.**



12. Wenn nun alles aufgefüllt ist vorsichtig den Druck ablassen , die Schnellkupplung lösen und die Reparaturbrücke abnehmen .
13. Jetzt sofort einen Streifen Deckfolie auf die Reparaturstelle legen, diese Folie wird benötigt das das Harz aushärtet.
14. Die Reparaturstelle im Sonnenlicht oder mit der UV Lampe 30 Minuten aushärten lassen .
15. Mit dem Schaber oder einer Klinge Harz und Folie vorsichtig abschaben.
16. Sollte die Einschlagstelle noch zu sehen sein wird ein Tropfen Deckharz auf diesen Krater getropft und ein Streifen Deckfolie aufgelegt, nun erneut aushärten lassen. Nach dem aushärten vorsichtig abschaben und mit Scheibenspolitur nacharbeiten.



EDELMANN 



Reinigen des Injektors:

- 1. Gummidichtung entfernen**
- 2. Gründlich mit Bremsenreiniger oder Aceton ausspülen.**

Füllharz für
Windschutzscheibenreparatur
enthält Hydroxyalkyl Methacrylat
R 36/38: Reizt die Augen und die Haut.
R 43: Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.
S 2: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
S 26: Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit
Wasser abspülen und Arzt konsultieren.
S 37/39 - Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe
und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.
S 28: Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen
mit viel Wasser und Seife.
S 46: Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen
und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Edelmann
Talstraße 32 ½ NET WT 035 OZ (1g)
D- 91347 Aufseß-Neuhaus
Telefon: +49 – 9274-808444
eMail: Edelmann-original@gmx.de



www.edelmann-germany.de



Bedienungsanleitung Windschutzscheibenreparaturset MASTER 2370

Bitte lesen und verstehen Sie diese Anleitung vor der ersten Anwendung.

Allgemeine Sicherheitsanleitung und Sicherheit des Anwenders.

Achtung

- Lesen, verstehen und folgen Sie der kompletten Anleitung vor der ersten Benutzung. Nachdem Sie sie gelesen haben, heben Sie die Anleitung an einem Platz auf, wo sie einfach für alle Benutzer aufzufinden ist.
- Das Gerät darf nur von Personen, die die Anleitung gelesen und verstanden hat, benutzt, gereinigt und gepflegt werden. Der Bedienende muss die richtige körperliche Kondition besitzen um das Werkzeug zu benutzen.
- Unsachmäßiger und nicht bevollmächtigter Umbau kann schwere Gesundheitsschäden für Sie, andere Personen oder Tieren und Eigentum verursachen.
- Folgen Sie bitte auch den Sicherheitsanleitungen in Ihrer Umgebung
- Halten Sie das Werkzeug von Kindern und unbefugten Personen fern.

Gefahren an der Arbeitsstelle

- Stolpern und ausrutschen sind die Hauptgründe für schwere und tödliche Unfälle. Achten Sie auf Schläuche, die sich in der Gegend des Arbeitsbereiches befinden.
- Behalten Sie eine ausbalancierte Körperhaltung und sicheren Stand bei der Arbeit.
- Vermeiden Sie das Einatmen von Staub, Reinigungsmittel und Schmutz, tragen Sie eine Staubschutzmaske
- Dieses Gerät darf nur von qualifiziertem Personal benutzt werden.

Sicherheit der Einzelperson

- Benutzen Sie das Gerät nur in ruhigem Zustand
- Seien Sie sich immer Ihrer Aktionen bewusst und benutzen Sie gesunden Menschenverstand
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie müde oder unter dem Einfluss von Medikamenten, Alkohol oder Drogen sind. Jede Fahrlässigkeit kann zu schweren Verletzungen führen.
- Tragen Sie immer passende Schutzkleidung und Augenschutz. Weitere Schutzmaßnahmen, wie z.B. Staubmasken, Arbeitshandschuhe und rutschfeste Arbeitsschuhe könnten angebracht sein. Bitte schauen Sie sich das Bild Diagram in dieser Anleitung an. Auch wenn diese Schutzkleidung nicht vorgeschrieben ist, empfehlen wir sie, da sie das Verletzungsrisiko deutlich verringern.

-
- Entfernen Sie das Gerät jedes Mal von der Druckluftversorgung bevor Sie das Zubehör wechseln oder bevor Sie das Gerät reinigen, um den versehentlichen Start des Gerätes zu vermeiden.
 - Inspizieren Sie das Gerät, Schläuche und Fassungen immer vor dem Gebrauch und stellen Sie sicher, dass keine Defekte vorhanden sind und alles fest sitzt.
 - Strecken Sie sich nicht zu weit aus und behalten Sie eine stabile Position während der Benutzung bei, damit Sie die Kontrolle behalten, auch wenn Sie in eine unerwartete Situation geraten.

Sicherheitsanleitung

- Stellen Sie sicher, dass alle Personen im Umfeld auch Augen- und Gesichtsschutz tragen.
 - Säubern Sie den Injektor und alle Teile nur an gut belüfteten Orten.
 - Arbeiten Sie nie mit mehr als 2,5 bar. Wir empfehlen zwischen 1,5 bis 2 bar.
- Halten Sie das Steinschlagset von Kindern fern.
- Um Risiken zu vermeiden, sollte jede Person, die das Gerät benutzt, installiert, säubert, pflegt, Zubehör wechselt oder sich im Arbeitsbereich befindet, diese Anleitung lesen und verstehen, bevor jegliche Aktivität durchgeführt wird.
 - Das Gerät und Zubehör darf nicht geändert werden.
 - Druckluft kann nicht benutzt werden.

- Stellen Sie immer die Luftzufuhr ab, entleeren Sie die Schläuche vom Luftdruck und trennen Sie das Gerät von der Luftzufuhr ab, wenn es nicht in Gebrauch ist, oder bevor Sie Zubehör austauschen, oder Reparaturen vornehmen.
- Überschreiten Sie nicht den empfohlenen Luftdruck von 2,5 bar
- Ausrutschen, Stolpern und Fallen sind Hauptgründe für schwere Unfälle. Vermeiden Sie überflüssige Schläuche im Arbeitsbereich.

Erklärung der Bilder :

Tragen Sie immer Gesicht- und Augenschutz, Staubmaske, Schutzhandschuhe und lesen/verstehen Sie diese Anleitung.



Firmenanschrift / adres:

Fa. Edelmann
inh. Edelmann Matthias
Talstraße 32 ½
91347 Aufseß - Neuhaus